

العيوب في المواد الصلبة في المعادن

# العيوب البلورية للمادة

العيوب في المواد الصلبة

\_\_\_\_\_:

**الآهداف:** أن يكون الطالب قادر على:





- التعرف على العيوب النقطية.
- فهم ظاهرة الانتشار وعلاقتها بالعيوب النقطية.
- التعرف على العيوب السطحية.
- فهم عملية التلويح.

يمكن تقسيم العيوب في المواد الصلبة على النحو التالي:



## 1- العيوب النقطية:

تقسم هذه العيوب إلى عدة أقسام رئيسية موضحة في الجدول التالي:

| شكل توضيحي  | وصفها  | العيوب النقطية           |
|---|--|--------------------------|
|    | امكان لا يوجد بها ذرات.  | الفراغات                 |
|    | ذرات من نفس العنصر لا توجد في أماكنها الصحيحة بل في أماكن بينية.   | ذرات مقحمة ذاتية         |
|    | ذرات من عناصر أخرى توجد في أماكن بينية.  | ذرات مقحمة غريبة (شوائب) |
|  | ذرات من عناصر أخرى تأخذ مكان ذرات العنصر الأساسي وفق الشروط التالية:<br>1- أن يكون الفرق بين أقطار الذرات صغير لا يتعدى 15%.<br>2- أن يكون التركيب البلوري من النوع نفسه (خطية الوحدة).<br>3- نفس عدد إلكترونات التكافؤ. | ذرات ابتدائية            |

## ظاهرة الانتشار (Diffusion):

هي عملية انتقال المواد خلال مواد أخرى في الحالة الغازية والحالة السائلة والحالة الجامدة حتى تصل المادة إلى حالة تجانس وانتظام في التركيز، وكذلك هي حركة الذرات والجزيئات الذائبة والمترابطة في مواقع ومراكز بعضها البعض داخل المادة نفسها. و يساعد على زيادة معدل الانتشار زيادة درجة الحرارة والاختلاف الكبير في التركيز.

هناك آليتان للانتشار في المواد البلورية:

- 1- آلية الفراغات والذرات البينية.
- 2- آلية الانتشار الإقحامي وفيها تنتقل الذرة من مكان بيني إلى مكان بيني آخر.

## 2- العيوب السطحية:

الشكل (٤-١) يوضح تكون التويات أثناء عملية التبريد للمعدن المنصهر والتي يبدأ منها تكوين الحبيبات بحسب التركيب البلوري للمادة، وكلما زادت سرعة التبريد زاد عدد التويات. وأثناء تكوين هذه الحبيبات يحدث تصادم بين الحبيبات المجاورة ينتج عنه تشوه في التنظيم (حدود الحبيبات)، وهذه المناطق ضعيفة وبالتالي تتآكل سريعاً بفعل الأحماض وتسمى العيوب السطحية.



شكل (٤-١) عملية التبلور

# العنفة البلورية للمادة

العيوب في المواد الصلبة

**الأهداف:** أن يكون الطالب قادرًا على:

- التعرف على العيوب الخطية (الانخلاعات).
- فهم العلاقة بين عملية التشكيل وحرارة الانخلاعات.
- التعرف على بعض العوامل التي تؤثر في حركة الانخلاعات.

## ٣- العيوب الخطية (الانخلاعات) (Dislocations) (<http://en.wikipedia.org/wiki/Dislocation>)


تعتبر حركة الانخلاعات السبب الرئيسي لعمليات تشكيل المعادن كما يعتبر أيضا من العوامل المؤثرة على خاصية الزحف وهي الخاصية الميكانيكية التي يتم على أساسها اختيار المادة الصالحة والمناسبة لاستخدام عند درجات الحرارة العالية. وكلما زادت سهولة حركة الانخلاعات زادت قابلية المادة للتشكيل أو ما يسمى بخاصية اللدونة وهي إحدى الخواص الميكانيكية للمادة.

وهناك نوعين من الانخلاعات:

١ - انخلاع حافي

٢ - انخلاع لولبي

والانخلاع الحافي كما هو موضح بالشكل (١-٥) عبارة عن وجود مستوى من الذرات المقحمة ناتيا يعمل على إزاحة الذرات المجاورة.



شكل (١-٥)

وهناك حركة للانخلاع الحافي أو انتقال من مكان إلى آخر حتى ينتهي إلى الحافة أو ينفى نتيجة لتعرض المادة لقوى أو تأثيرات خارجية مثل الشد والضغط أو درجة الحرارة.



شكل (٢-٥)

## العوامل المؤثرة على حركة الانتخالات:

هناك عدة عوامل تؤثر على حركة الانتخالات وبالتالي تؤثر على قابلية المادة للتشكيل ونذكر منها:

### ١- حجم الحبيبات (grain size):

كلما قل حجم الحبيبات زادت حدود الحبيبات التي تعيق تحرك الانتخالات وبالتالي تصبح المادة مقاومة للتشكيل (قل لدونة) ومقاومة لاجتكاك (اكثر صلابة).

### ٢- درجة الحرارة (Temperature):

كلما زادت درجة الحرارة زادت حركة الانتخالات وبالتالي تصبح المادة اكثر قابلية للتشكيل.

### ٣- التشكيل على البارد (Cold Forming):

أو بمعنى آخر تأثير القوة على المادة والتي تساعد على تولد الانتخالات واعاقه حركة بعضها البعض وتصبح المادة مقاومة للتشكيل.

### ٤- وجود الشوائب:

إن وجود الشوائب ( الذرات الغريبة) بين ذرات المادة الأصلية يعيق حركة الانتخالات ويقلل من قابلية المادة للتشكيل.

### ٥- عملية التخمير (Annealing):

هي إحدى عمليات المعالجة الحرارية التي تتم على المعادن وفيها يتم تسخين المعدن لدرجة حرارة معينة ثم التبريد البطيء وتسمى أيضا عملية التلدين وينتج عن هذه العملية:

أ- تقل كثافة الانتخالات عن طريق فناء الانتخالات.

ب- يزداد حجم الحبيبات وبالتالي يقل حجم حدود الحبيبات مما يسهل حركة الانتخالات.

### ٦- فناء الانتخالات:

ويحدث الفناء عندما يتقابل انخلاع حالي على  $\alpha$  مع انخلاع آخر سفلي  $\beta$  وتتحد مع بعضها.