

المساحة المستوية 2

أدوات الرسم

إن أدوات الرسم الجيدة و التي تكون سهلة الاستعمال هي من الضروريات اللازمة لإنجاز الرسم الهندسي بطريقة فنية صحيحة ، ومن أدوات الرسم التي نستخدمها :

١ - لوحة الرسم :

وهي تتكون من لوحة يتم تثبيت ورقة الرسم عليها بواسطة حافة تعمل بضغط ماسك نابضي. ويتم الرسم عليها بواسطة مسطرة وزاوية متحركة أو مثلث .

٢ - أقلام الرصاص :

توجد أقلام الرصاص بأنواع مختلفة منها الصلب والناعم والمتوسط ولكل نوع من هذه الأنواع درجات سماكه مختلفة . ويفضل استخدام القلم الميكانيكي (قلم الاسكرو) الذي يوضع بداخله السن بدلا من أقلام الرصاص .

الأقلام التي عادة ما نستخدمها هي أقلام متوسطة الصلادة **HB** ; **2H** وبسمك محدد حسب المواصفات القياسية لأنواع الخطوط (**DIN15**)

٣ - ورق الرسم :

يستعمل للرسم ورق ابيض سميك لا يتلف من المسح بالمحاة .

٤ - المحاة :

المحاة الجيدة هي التي تمحو الرسم بسهولة دون قشط أو خدش ورق الرسم فيتلف سطحه بشرط أن يكون المسح بها من غير ضغط شديد وفي جهة واحدة كلما أمكن ذلك .

٥ - المثلاث :

يستحسن أن تكون من البلاستيك الشفاف ويكون أحدهما ذو زاويتين 45° درجة ويسمى (مثلث 45° درجة) والثاني ذو زاويتين 30° و 60° درجة ويسمى (مثلث 60° درجة).
ويستعمل هذان المثلاثان في رسم الخطوط الرأسية والعرضية والخطوط المتوازية كما يمكن بواسطتهما رسم زاويا مقدارها (15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90) .

٦ - الفرجار :

يوجد نوع لرسم الدوائر والأقواس ، ويتكون من ساقين أحده مدبب والآخر مثبت فيه الرصاص.
وهناك نوع آخر يستخدم لنقل الأبعاد من المسطرة إلى لوحة الرسم يتكون من ساقين مدببين .
وللفرجار أشكال ومقاسات مختلفة .


٧ - الطبقات (الشبلونات) :

وهي تقوم بتسهيل عملية الرسم إلى أبعد الحدود . وهناك أنواع مختلفة منها شبلونات الدوائر الصغيرة والاستدارات ، شبلونات الأرقام والحروف ، شبلونات لرسم الرموز الفنية .

العمليات الهندسية

تسمى العمليات الهندسية طريقة الرسم بالأدوات. وتعد العمليات الهندسية معارف أساسية ومهمة للرسم ، وتؤدي إلى فهم الرسم والأشكال الهندسية بطريقة صحيحة . وسوف نستعرض بعض العمليات الهندسية التي يتم رسمها باستخدام المسطرة والفرجار والمثلثات أو (الزاوية المتحركة) .

١- رسم مستقيم موازي للمستقيم :



أ - ارسم مستقيم **AB** بطول **50mm** ب - حدد أي نقطتين على المستقيم **AB** ولتكن **CD** ثم حدد نقطة تبعد عن **AB** مسافة **50mm** للأعلى

٢ - إقامة عمود على مستقيم من نقطة معلومة :




أ - ارسم خط مستقيم **AB** وليكن طوله **50mm** .

ب - افتح الفرجار بحيث تكون فتحة الفرجار أكبر من نصف **AB** ، ثم اركز الفرجار في كلاً من النقطتين **A** و **B** على التوالي ، وارسم قوسين يتقاطعان في نقطة ولتكن **D** .



ج - صل النقطة **D** مع النقطة **C** ليكون خطاً عمودياً على **AB** .

٣ - تقسيم مستقيم :



أ - ارسم خط مستقيم **AB** وليكن طوله **50mm** . ب - ارسم خط من النقطة **A** بأي طول وبزاوية اختيارية ولتكن مثلاً بطول **60 mm** وبزاوية 30°



٥ - خطوط التماس للدائرة :



ب - حدد نقطة خارج الدائرة ولتكن **A** .

أ - ارسم دائرة قطرها **50mm** ومركزها **M** .

٦ - الخمس :



أ - ارسم دائرة قطرها **40mm** ومركزها **M** . ب - حدد النقطة **M1** عند نصف المسافة **AM**

٣ - مقياس الرسم :

تكون بعض المشغولات المطلوب رسمها ، إما كبيرة جداً أو صغيرة جداً مما يصعب رسمها بالأبعاد الحقيقية ، لذلك ترسم هذه المشغولات إما مصغرة أو مكبرة .
وطبقاً للمواصفات القياسية (**DIN ISO 823**) ، نتبع في المعتاد مقياس الرسم التالي :

أ - الحجم الطبيعي : مقياس الرسم **1:1**

ب - التكبير : مقياس رسم (**2:1**) (**5:1**) (**10:1**)

ج - التصغير : مقياس رسم (**1:2**) (**1:5**) (**1:10**)

أنواع الإسقاط

كلمة إسقاط تعني رسم جسم ذو ثلاثة أبعاد رئيسية (المنظور) على ورقة الرسم التي لها بعدان فقط. لذا يجب أن يمثل المنظور بطريقة تؤدي إلى إدراك الشكل الحقيقي للمنظور. ويمكن ذلك هندسياً بطريقتين هما :

١ - الإسقاط (المنظور) الديمتري

يكون التمثيل بأبعاد غير متساوية (ديمتري) أي يتم القياس بمقياسي رسم مختلفين ، فمثلاً يرسم الارتفاع **70mm** والعرض **40mm** بمقياس رسم (**1:1**) والعمق **40mm** بمقياس رسم (**1:2**). ويرسم الارتفاع رأسياً والعرض بزاوية ميل **7°** والعمق بزاوية ميل **42°** على الخط الأفقي . ويمكن أن يرسم العمق إلى اليسار وإلى اليمين حسب الجزء المراد إيضاحه في الشكل .

٢ - الإسقاط (المنظور) الايزومتري :

يكون التمثيل بأبعاد متساوية أي يتم القياس بمقياس رسم متساوي ، فيرسم الارتفاع والعرض والعمق بمقياس رسم (1:1) . ويرسم الارتفاع راسياً أما العرض والعمق فيرسمان بميل 30° على الخط الأفقي.
وهذا النوع من الإسقاط يستخدم في الرسم الميكانيكي .

رسم المساقط

لتمثيل المشغولات المطلوب تصنيعها ترسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها ويكتفى بصفة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط وهي :
المسقط الراسي يختار دائماً من الوجه الأكثر تعبيراً عن شكل المشغولة ويحتوي المسقط الراسي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من الأمام .
المسقط الجانبي من اليسار يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار .
المسقط الأفقي يحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلى .

أنواع القطاعات

ينتج عند الرسم المعتاد للمشغولات بثلاثة مساقط رسومات فنية تحتوي على العديد من الحواف المختلفة خصوصاً في المشغولات المفرغة.
وللتغلب على هذه الصعوبة نتخيل أن هذه المشغولات مقطوعة . وقد حددت المواصفات القياسية (DIN6) أنواع لأشكال القطاعات نستعرضها فيما يلي :
١ - القطاع الكامل :

يتم تخيل المشغولة مقطوعة إلى نصفين باتجاه مسقط رأسي أو جانبي أو أفقي تبعاً لوجود الحواف المختلفة المطلوب توضيحها في هذا المسقط .


٢ - القطاع النصفى :

يتم التخيل بان المشغولة قد قطع ربعها ، ويرسم القطاع النصفى عندما يراد إظهار الحواف المخفية للمشغولات المتماثلة .

٣ - القطاع الجزئي :

يتم التخيل بان المشغولة قد كسر منها جزء معين لإظهار حواف مخفية فيها . ويرسم خط الكسر كخط خفيف غير منتظم يوضح المكان الذي تم فيه الكسر .

ادرس كل صورة ولاحظ كيفية استنتاج المساقط المتعددة الثلاثة لها.



ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية

