




قياس الزوايا والاتجاهات

- مقدمة :- يمكن تحديد موقع نقطة بواسطة قياس واحد مما يلي :-
- اتجاهها ومسافتها من نقطة معلومة .
 - اتجاهها من نقطتين معلومتين .
 - مسافتها من نقطتين معلومتين .
 - اتجاهها من نقطة معلومة ومسافتها من نقطة معلومة اخرى .



تحديد الاتجاه يعني ايضاً قيمة الزاوية الواقعة بين النقطة المراد تحديدها ونقطة اخرى ثابتة، وايضاً الزاوية بين النقطة المراد تحديدها واتجاه ثابت كاتجاه الابرسة المغناطيسية مثلاً نحو الشمال المغناطيسي، ويقصد بالزاوية بين نقطتين يوماً الزاوية بين الخطوط التي تربط النقطتين على سطح افقي تقع فيه النقطة الثالثة التي تقاس الزاوية عندها.

• اجهزة قياس الزوايا :-

فيما يلي اهم اجهزة قياس الزوايا وتحديدها :-

- ١- البوصلة - (Compass)
- ٢- اللوحة المستوية - (Plane Table)
- ٣- السكستان - (Sextant)
- ٤- المثلث المرئي - (Optical square)
- ٥- جهاز المزواة (الشودولايته) :- (Theodolite)

* الاتجاهات الثابتة المعتمدة لتقدير زوايا :-


1- الاتجاه المغناطيسي : Magnetic Meridian
 وهو الاتجاه الذي تتفذه الابرسة المغناطيسية وهو المقصد في أعمال قياس الزوايا بواسطة البوصلة .

2- الاتجاه الجغرافي : Geographic Meridian
 وهو الاتجاه المار بالشمال والجنوب الجغرافيين للارض او هو المقصد في رسم خرائط عامة .

3- الاتجاه المفترض : Arbitrary or Assumed Meridian
 وهو اتجاه مؤقت يمكن استعماله عند رسم بعض الخرائط ومن ثم ربطه بالشمال الجغرافي أو الشمال المغناطيسي مثلاً .

* طرق تعيين الاتجاهات :-


• الانحراف الدائري Azimuth



لقياس الانحراف ضا خط الشمال أو الجنوب الذي يعتبر صفراً ثم تتزايد الزاوية في اتجاه عقرب الساعة صمّا تصل إلى ٩٠ درجة .

• الانحراف ربع الدائري Bearing

فيه تقسم دائرة الافق إلى اربعة اقسام تسمى بخط شمال - جنوب وخط شرق - غرب او شرقاً والزاوية ختاي فلا صمّا ٩٠ درجة .



زاوية A : شمال شرق NE
 زاوية B : شمال غرب NW
 زاوية C : جنوب شرق SE
 زاوية D : جنوب غرب SW