

## الفصل الحادي عشر

### عمليات البلمرة وظروفها

### والوزن الجزيئي للبوليمرات

Polymerization Conditions and  
Molecular Weights of Polymers

## الفصل الحادي عشر

### عمليات البلمرة وظروفها والوزن الجزيئي للبوليمرات

Polymerization Conditions and  
Molecular Weights of Polymers

**يمكن تقسيم طرق وظروف البلمرة الى نوعين رئيسيين هما :**

(١) البلمرة المتتجانسة (homogeneous polymerization)

(٢) البلمرة غير المتتجانسة (heterogeneous polymerization)

#### أولاً : البلمرة المتتجانسة

#### Homogeneous Polymerization

تم عملية البلمرة عادة في وسط متتجانس واحد كالسائل أو الصلب أو الغاز، والطوران الأخيران (الصلب والغاز) يعتبران ذو أهمية محدودة على النطاق الصناعي.

**تشتمل البلمرة المتتجانسة على تقنيتين أساسيتين هما :**

بلمرة الكتلة وبلمرة المحاليل.

**أ) بلمرة الكتلة** (bulk polymerization)

تتلخص هذه العملية بتسخين المونومر الذي يكون عادة بهيئة سائل بوجود كميات ضئيلة من العوامل الbadئية (initiators)، ثم

يسخن المونومر إلى درجة حرارة معينة وذلك بوضع المزيج في حمام مثبت لدرجة الحرارة إلى أن تحدث البلمرة بالسرعة المطلوبة، فيتحول المونومر إلى بوليمر.

إن بلمرة الكتلة تلائم المونومرات التي تكون بوليمراتها ذائبة في مونومراتها كما هو الحال في تحضير البولي ستيرين والبولي (ميثيل مياثا أكريلات) وغيرهما، من أمثلة ذلك : تحضير بولي (كلوريد الفينايل) وبولي (كلوريد الفينيلدين) وبولي (أكريلونتريل) وبولي (كلوروزاي فلورو إيثيلين) حيث أنها جميعاً لا تذوب في مونومراتها.

إن بلمرة الكتلة ملائمة لتحضير البوليمرات التكتيفية أكثر من البوليمرات ذات النمو المتسلسل وذلك لأن تفاعلات الإضافة بصورة عامة تمتاز بتحرير حرارة شديدة (exothermic) أكثر من تفاعلات التكثيف (condensation reactions)، وبالتالي فإن عملية التبريد تكون أكثر سهولة في البوليمرات التكتيفية.

## **ب) بلمرة الحاليل Solution Polymerization**

إن هذه الطريقة مناسبة لبلمرة مونومرات الفينيل وذلك لسهولة التبريد وانتقال الحرارة المتولدة في مزيج البلمرة إلى الوسط المبرد (cooling medium)، كما أن البوليمر المتكون من

عملية البلمرة يذوب في المذيب ويكون محلول الناتج ذو لزوجة متوسطة تسمح بالتحريك وسهل التبريد، وتعد هذه الطريقة مفضلة عندما يراد تحضير البوليمرات بشكل محاليل حيث لا حاجة للتخلص من المذيب

### **مثال ذلك**

بعض البوليمرات المستخدمة في صناعة الأصباغ واللواصق (coatings) أو مواد الطلاء (adhesives) أو إضافات للأصباغ (dye additives)، أو استعمال محاليل البوليمرات لتحويلها إلى بوليمرات أخرى، مثل ذلك محلول البولي (خلات الفينيل) poly(vinyl acetate) .poly (viny alcohol)(الفينيل)

يجب اختيار المذيب المناسب عند البلمرة في المحاليل بحيث :

- لا يشتراك محلول في التفاعل
- يكون رخيص الثمن
- غير سام
- ثابت كيميائياً.
- معتدلة درجة غليانه.

- أن يكون مذيباً مناسباً لكل من البوليمر والمونومر والبادئ (initiator).

## **ثانياً : البلمرة غير التجانسة**

### Heterogeneous Polymerization

تتضمن هذه البلمرة وجود أكثر من طور في وسط البلمرة فقد يكون المونومر في حالة غازية ووسط البلمرة في الحالة السائلة والبوليمر المتكون قد يكون في الحالة الصلبة.

#### **وتشمل البلمرة غير التجانسة على تقنيات عدة أهمها ما يلي**

#### **أ) البلمرة في العوالق Suspension Polymerization**

يقصد بالبلمرة في العوالق، البلمرة التي تجري في الوسط المائي. يكون فيها المونومر منتشرأً في الوسط المائي على هيئة قطرات صغيرة (droplets) وبذلك فإن محلول المتكون لا يكون حقيقياً وإنما عالقاً (suspension). أما البوليمر المتكون فيكون بهيئة طور صلب غير ذائب في الوسط المائي. وفي هذا النوع من البلمرة يكون البادئ مذاباً في المونومر داخل قطرة الواحدة، فتسلك كل قطرة مونومر وكأنها بلمرة كتلة مصغرة لوحدها.

إن البوليمر المتكون في هذا النوع من البلمرة يكون بهيئة حبيبات بوليمرية صغيرة الحجم يسهل فصلها عن مزيج التفاعل

بواسطة الترشيح، ثم يتم غسلها بالماء لغرض التخلص من المواد المثبتة للعالق، وبعد تجفيف الحبيبات البوليميرية تصبح ملائمة لتصنيع البوليمرات. وقد اتبعت هذه الطريقة في تحضير العديد من البلاستيكات وعلى نطاق تجاري منها البولي ستيرين، وبولي (ميثيل مياثا أكريلات)، وبولي (كلوريد الفينيل)، وبولي (كلوريد الفينيليدن) (poly vinylidene chloride) وبولي (acrylonitrile) (أكريلونتريل)

## **ب) البلمرة في المستحلبات Emulsion Polymerization**

تشبه البلمرة في المستحلبات بلمرة العوالق من حيث سهولة تبريد مزيج التفاعل واستخدام الماء في الغالب كوسط للانتشار (dispersion medium)، إلا أنها تختلف كليةً عنها من حيث ميكانيكية البلمرة ومحتويات مزيج البلمرة. يتكون مزيج البلمرة المستحلبة من الوسط الانتشاري كالماء، والبادئ الذي يكون عادة من النوع الذائب في الماء، مثل ذلك : بيرسلفات الأمونيوم (ammonium persulphate) وبعض مرکبات الأزو وغيرها، ويحتوي الوسط المائي على مادة مستحلبة (emulsifying-agent).


ووجد أن جزيئات المادة الصابونية ترتيب نفسها على شكل جسيمات غروية صابونية (micelles) مختلفة الحجوم. وتكون نهايتها المحبة للماء (hydrophilic) إلى الخارج، ونهايتها الرافضة (الكارهة) للماء (hydrophobic) إلى الداخل. هناك أنواع مختلفة من هذه المواد المستحلبة قد تكون أيونية مثل :

١) كبريتات الألکيل

٢) كبريتات الأريل (alkyl aryl sulphate)

٣) الفوسفات.

وتعد بعضها من المركبات المألوفة كمواد صابونية مثل كبريتات لوريل الصوديوم.



شكل (١) : أشكال تخطيطية تمثل البلمرة في الوسط المستحلب

تستخدم هذه الطريقة لتحضير العديد من بوليمرات الفينيل على النطاق الصناعي بواسطة الجذور (vinyl polymers) الحرة كالبولي ستيرين، وبولي (كلوريド الفينيل) والمطاط الصناعي المعروف باسم مطاط ستيرين - بيوتايديين (styrene-butadiene rubber (SBR)).

### **ج) البلمرة بين سطحي محلولين**

Interfacial Polymerization

تستعمل هذه الطريقة بكثرة في تحضير العديد من البوليمرات التكتيفية كما في تحضير البولي أسترات، والبولي أميدات، والبولي كربونات. ولهذه الطريقة أهمية خاصة إذ يمكن تحضير البوليمرات عند درجات حرارة عادية إلا أنها تقتصر فقط على تفاعلات البلمرة السريعة كتفاعلات هاليدات الأحماض (halides) مع الكحولات الثنائية الهيدروكسيل أو مع المركبات الثنائية الأمين، لتكوين البولي أسترات والبولي أميدات على التوالي.

## طريقة البلمرة بين سطحي محلولين :

تم هذه البلمرة عادة بين مونومرين يكونان بشكل محلولين مختلفين الواحد عن الآخر وغير قابلين لامتزاج (immiscible) بسبب عدم امترزاج السائلين المستخدمين لإذابة المونومرين لأن يكون أحدهما وسطاً مائياً والآخر مذيب عضوي. فتتم البلمرة عادة عند ملتقى سطحي السائلين.

## د) البلمرة في الطور الغازي

### Gas Phase Polymerization

إن هذه الطريقة قليلة الاستخدام في البلمرة، وتتلخص بإمرار المونومر أو المونومر الغاز إلى غرفة التفاعل وتبدا البلمرة بواسطة إمرار أشعة فوق بنفسجية فيتكون البوليمر حالاً مكوناً ضباباً لا يثبت أن يترسب. ويمك استعمال الطريقة هذه لبلمرة المونومرات المحتوية على مجموعة الفينيل مثل كلوريد الفينيل أو الإيثيلين.

## هـ) البلمرة الترسيبية

### Precipitation Polymerization

وهي حالة خاصة من حالات بلمرة المحاليل أو بلمرة الكتلة. إن البولимер المتكون في هذه الطريقة يتربّس لأنّه لا يذوب في المونومر أو في المذيب. وعند ترسيب البولимер يأخذ معه أحياناً بعض السلسل المستمرة في النمو بعد الترسّب نظراً لاحتمال الضعف لانتهاها وهي محاطة بسلسل جزيئية بوليمرية قليلة الحركة. من الأمثلة المعروفة على هذه الطريقة بلمرة الستيرين في الكحولات والميثيل ميثا أكريلات في الماء، وتحدث هذه العملية أثناء بلمرة الكتلة لكلوريد الفينيل أو لكلوريد الفينيليدين حيث يتربّس البولимер الناتج بسبب عدم ذوبانه في المونومر.

## ثانياً : الوزن الجزيئي للبوليمرات

إن مفهوم الوزن الجزيئي في البوليمرات يختلف اختلافاً كبيراً عن الوزن الجزيئي للمركبات العضوية أو اللاعضوية، وذلك لأن السلسل البوليمرية تتباين في أطوالها أي أنها سلاسل غير متجانسة من حيث الوزن الجزيئي، ولهذا السبب يقصد بالوزن الجزيئي للبوليمرات عادة معدل الأوزان الجزيئية (average molecular weights) وليس وزن جزيئي مطلق.

إن استخدام أجهزة مطياف الكتلة (mass-spectrometry) تكون مناسبة فقط لتعيين الأوزان الجزيئية العالية جداً، وإن قسماً من هذه الأجهزة قد لا تصلح لتعيين الأوزان الجزيئية التي تتطلب أن تكون المادة هذه متطايرة (volatile) في درجات حرارية مناسبة وعليه فإن استعمالها في تعيين الأوزان الجزيئية للبوليمرات قليل الأهمية، نظراً لأن البوليمرات تكون عادة غير متطايرة.

## طرق تعين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات

وتشتمل على طرق تعين الأوزان الجزيئية العالية للبوليمرات مثل :

- الأزموميترات (osmometers)
- والطرق العديدة المعتمدة على تشتت الضوء (light scattering)
- وقياس اللزوجة (viscometry)
- والطرق المعتمدة على قوة الطرد المركبة (ultracentrifugation).

ويعبر عن الوزن الجزيئي للبوليمرات بدلالات مختلفة اعتماداً على خصائص بوليمرية معينة وعلى الطريقة المستخدمة في تعين الوزن الجزيئي للبوليمر.

## أنواع الأوزان الجزيئية للبوليمرات :

**توجد ثلاثة أنواع من الأوزان الجزيئية للبوليمرات:**

- أبسطها وأكثرها تداولاً هو المعروف بالمعدل العددي لـ وزن الجزيئي للبوليمر (number average molecular weight) ويرمز له بـ  $(\bar{M}_n)$ . ويعتمد هذا النوع من الوزن الجزيئي على عدد السلسل الجزيئية دون الاهتمام بأوزانها.
- أما النوع الثاني من الأوزان الجزيئية للبوليمرات فتستند إلى أوزان أو كتل السلسل البوليمرية وليس عددها ويسمى هذا النوع من الأوزان الجزيئية بالمعدل الوزني للوزن الجزيئي. weight average molecular ( $\bar{M}_w$ )
- وهناك نوع ثالث من الوزن الجزيئي يعتمد على لزوجة محاليل البوليمر، ولذلك يسمى أحياناً بالمعدل اللزوجي للوزن الجزيئي (viscosity average molecular weight) وهو أكثر دلالة على الوزن الحقيقي من  $(\bar{M}_n)$  ويرمز له بالرمز  $(\bar{M}_v)$ .

إن قيم الأوزان الجزيئية المختلفة للبولимер تتباين بتباين الطرق المتبعة في تعبيتها، الطرق المعتمدة على الخواص الكمية للمركب (colligative properties) :

١) انخفاض درجة التجمد

٢) ارتفاع درجة الغليان

٣) الضغط الأذموزي

وتشتمل تعبيين المعدل العددي للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_n$ ) لأن هذه الطرق تعتمد أساساً على حساب عدد السلسل البوليميرية فئة كل وزن جزيئي أي أن ( $\bar{M}_n$ ) هو النسبة بين الوزن الكلي للبولимер إلى العدد الكلي لجزيئات البوليميرية :

$$\bar{M}_n = \frac{W}{\sum N_i} = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

حيث أن :

$M_i$  : هو عدد الجزيئات التي لها وزن جزيئي  $N_i$

أما عند استعمال الطرق المعتمدة على تشتت الضوء أو على قوة الطرد المركب (light scattering) في تعين الوزن الجزيئي للبولимер (ultracentrifugation)

فإن هذه الطرق تعين ما يسمى بالمعدل الوزني للوزن الجزيئي  $(\bar{M}_w)$  وذلك لاعتماد الطريقتين على كتلة الجزيئات وليس عددها.

ويمكن التعبير عن هذا النوع من الوزن الجزيئي بالتعبير الرياضي التالي :

$$\bar{M}_w = \sum W_i M_i$$

حيث أن :

$W_i$  : يمثل الكسر الوزني (weight fraction) للجزيئات التي لها وزن جزيئي  $M_i$  نسبة إلى الوزن الكلي للجزيئات.

ويمكن التعبير عن  $\bar{M}_w$  بالتعويض عن قيمة  $W_i$  التي تساوي :

$$W_i = \frac{N_i M_i}{\sum N_i M_i}$$

وبالتالي فإن  $(\bar{M}_w)$  :

$$\begin{aligned} \therefore W_i &= \frac{N_i M_i}{\sum N_i M_i} \\ \therefore \bar{M}_w &= \sum W_i M_i \\ \Rightarrow \bar{M}_w &= \frac{\sum N_i M_i M_i}{\sum N_i M_i} = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i} \end{aligned}$$

أما المعدل اللزوجي للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_v$ )، فيعتمد في تعبينه على قياس لزوجة المحلول ويعبر عنه رياضياً كما يلي :

$$\bar{M}_v = \left( \sum W_i N_i^a \right)^{1/a}$$

حيث أن :

$W_i$  : يمثل الكسر الوزني.

$a$  : ثابت يتراوح قيمته بين (0.5 – 0.9).

وبالتعويض عن ( $W_i$ ) في المعادلة بالقيمة

$$: \quad W_i = \frac{N_i M_i}{\sum N_i M_i} \quad \text{نحصل على :}$$

$$\begin{aligned} \therefore W_i &= \frac{N_i M_i}{\sum N_i M_i} \\ \therefore \bar{M}_v &= \left( \sum W_i N_i^a \right)^{1/a} \\ \Rightarrow \bar{M}_v &= \left( \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i M_i} \right)^{1/a} \end{aligned}$$

وعندما تصبح ( $a = 1$ ) يصبح عندئذ المعدل اللزوجي ( $\bar{M}_v$ )

مساوياً للمعدل الوزني ( $\bar{M}_w$ ).

لذا فإن معدل الوزن الجزيئي الزوجي ( $\bar{M}_v$ ) يكون دائماً أقل من المعدل الوزني للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_w$ ).

وبشكل عام تدرج القيم الثلاثة للوزن الجزيئي للبوليمير بالشكل

$$\text{التالي : } (\bar{M}_n < \bar{M}_v < \bar{M}_w)$$

ويسمى المعدل العددي  $\bar{M}_n$  للوزن الجزيئي في بعض الأحيان **بالمعدل الحسابي**.

وتسمى النسبة  $\left( \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} \right)$  بنسبة انتشار الوزن الجزيئي للبوليمير

.molecular weight distribution ratio (MWDR)  
أما عندما يكون البوليمير ضيق الانتشار أي أن السلسل البوليميرية متقاربة (narrow distribution)

في الأطوال فعندئذ تصبح النسبة  $\left( \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} \right)$  قريبة من الواحد

وتصبح قيم  $(\bar{M}_n < \bar{M}_v < \bar{M}_w)$  متساوية تقريباً.

## التعيين الكمي للمجاميع النهائية في السلسل البوليمرية

### End Group Analysis

يمكن تعيني المعدل العددي للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_n$ ) للبوليمرات التي تنتهي سلسلتها بمجاميع كيميائية قابلة للتحليل الكمي بطرق كيميائية أو فيزيائية مناسبة وإن معظم طرق التحليل المتوفرة حالياً تقتصر على تعين الأوزان الجزيئية المنخفضة نسبياً أي أقل من (25,000)، وذلك لأن تركيز المجاميع النهائية في البوليمرات العالية الوزن الجزيئي يكون قليلاً نسبياً الأمر الذي يصعب تحليله كمياً بدقة.

يمكن تعيني المعدل العددي للوزن الجزيئي للبولي أسترات التي تنتهي سلسلتها بمجاميع الكربوكسيل والهيدروكسيل القابليان للتحليل الكمي بواسطة المعايرة (titration) وذلك كما يلي :

- وزن كمية من البوليمر وإذابته في مذيب مناسب قابل للإمتزاج بالماء مثل الأسيتون أو الفيوران المهدرج
- ثم معايرة محلول بمحلول قياسي (standard solution) (standard solution) لقاعدة مناسبة مثل هيدروكسيد الصوديوم باستخدام الفينولفاتلين كدليل لتعيين نقطة انتهاء التفاعل. وبذلك يمكن

تعيين عدد الملي مكافئات (milliequivalents) للكربوكسيل

في وزن معين من البولимер.

أما عدد الملي مكافئات من الهيدروكسيل فيمكن تعينها بتفاعل

الأستلة Acetylation للبولимер وذلك كما يلى :

■ مفاعلة كمية معلومة من حامض الخليك اللامائي مع وزن

معين للبولي أستر

■ ثم تعين كمية حامض الخليك المتحررة من التفاعل بالمعاييرة

مع قاعدة عيارية.

إن كمية القاعدة اللازمة لمعادلة حمض الخليك المتحرر تكون

مكافأة لمجاميع الهيدروكسيل في البولимер، ومن هذه النتائج يمكن

حساب المعدل العددي ( $\bar{M}_n$ ) بالشكل الآتي :

number of moles of Polymers/garm =

$$\frac{\text{number of mequivalents of carboxyl} + \text{number of mequivalents of hydroxyl}}{\text{Weight of Polymer in grams} \times 2 \times 1000}$$

وبالتالي فإن المعدل العددي للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_n$ ) يساوى :

$$\bar{M}_n = \frac{1}{\text{Number of moles of Polymers / gram}}$$

ويمكن تعين مجاميع فعالة أخرى بطريقة المعايرة كمجاميع

الأمينو في البولي أميدات، ومجاميع الإيبوكسي (epoxy groups)

في راتنجات الإيبوكسي (epoxy resin) وغيرها. كما يمكن تعين المجاميع النهائية في سلاسل البوليمر بالطرق الطيفية أيضاً، مثل تعين مجاميع الهيدروكسيل أو الروابط المزدوجة أو مجاميع الكربوكسيل بواسطة أطياف الأشعة تحت الحمراء كما يمكن الإستعانة بقياس النشاط الإشعاعي وتحليل العناصر (elemental analysis) في تعين المجاميع النهائية في سلاسل بوليمرية خاصة.

## تعيین المعدل الوزنی للوزن الجزئی ( $\bar{M}_w$ )

### Determination Weight Average Molecular Weight

تعتمد طرق قياس المعدل الوزنی للوزن الجزئی على كتل الجزيئات وليس على عدد الجزيئات، فالجزيئات الكبيرة تكون لها التأثير الجوهری على الوزن الجزئی، أما الجزيئات الصغيرة فيكون تأثيرها قليل جداً على هذا النوع من الوزن الجزئي.

#### أولاً : قياس المعدل الوزنی للوزن الجزئی بواسطة تشتت الضوء

Determination of  $(\bar{M}_w)$  by Light Scattering

تعتمد هذه الطريقة على فقدان الإشعاع الضوئي جزءاً من طاقته بسبب الامتصاص (absorption) أثناء مروره عبر المذيب أو محلول وتحول هذه الطاقة الممتصة إلى حرارة، إضافة إلى ذلك فإن الضوء المار يعاني تشتتاً بسبب عدم التجانس الذي يحدث لمحلول البوليمر ويعتمد مقدار تشتت الضوء على عدة عوامل منها تركيز محلول واستقطابية الجزيئات المشتتة للضوء نسبة إلى جزيئات المذيب وحجم الجزيئات المشتتة

للضوء. يتناسب تشتت الضوء مع مربع سرعة التردد الإلكتروني (amplitude of electron vibration) للجزيئات. ومن ناحية أخرى يعتمد قياس معامل الإنكسار على تركيز محلول وسعة التردد الإلكتروني وعليه يمكن استنتاج معامل السعة (amplitude factor) بالربط بين المعادلات المعتمدة على تشتت الضوء ومعامل الانكسار، حيث يمكن التعبير عن سعة (amplitude) الضوء المتشتت كما يلي :

$$t = H_c M_w$$

حيث أن :

$H$  : ثابت التناسب الذي يعود إلى تغيير معامل الإنكسار ( $n$ ) مع التركيز ( $c$ ) ويساوي :

$$H = \frac{32 \pi^3 n_o^2 (dn/dc)^2}{3 \lambda^4 N_o}$$

حيث :

$T$  : مقدار التغkker (turbidity) الناجم عن الضوء المتشتت.

$\lambda$  : الطول الموجي للضوء الساقط

$N_o$  : عدد أفوجادرو (Avogadros' number)

$dn/dc$  : تغيير معامل الإنكسار مع التركيز.

## ثانياً : قياس المعدل الوزني للوزن الجزيئي ( $\bar{M}_w$ ) بالطرق المعتمدة على قوة الطرد المركزية الخارقة

### Determination of ( $\bar{M}_n$ ) by Ultracentrifugation

تعتمد هذه الطريقة على القاعدة التي تقول بأن الجزيئات البوليميرية تحت تأثير القوى المركزية تتوزع حسب وزنها الجزيئي بالاتجاه العمودي على محور الدوران، أي أن تحدث حالة اتزان بين الحركة البراونية (brownian motion) ومجال القوى المركزية ويسمي هذا الانتشار أو التوزيع للجزيئات بالتركيز (sedimentation) وأن سرعة التركيز تتناسب مع الوزن الجزيئي.

ولقد وجد في هذه الطريقة يتم قياس تركيز محلول البوليمر باستمرار بواسطة قياس معامل الإنكسار أو بالطرق الضوئية.

وهذه الطريقة لتعيين المعدل الوزني ( $\bar{M}_w$ ) تعتمد على تشغيل جهاز السنترفيوج (centrifuge) بسرعة عالية نسبياً (أي بحدود 70,000 دورة في الدقيقة) ثم ربط العلاقة بين سرعة التركيز ومعدل الوزن الجزيئي تسمى هذه الطريقة بطريقة سرعة التركيز (sedimentation velocity method).

سرعة التركيد بدلالة ثابت التركيد ( $S$ ) الذي يعتمد على كتلة الدقائق بواسطة العلاقة التالية :

$$S = \frac{1}{W^2 r} \frac{dr}{dt} = \frac{m(1 - \bar{v}\rho)}{f}$$

حيث أن :

$M$  : كتلة الجزيئة

$f$  : يمثل معامل الاحتكاك (frictional coefficient) بالنسبة للبوليمرات الحلزونية (coiled polymers) توجد هناك علاقة بين  $f$  ومعامل الانتشار (diffusion coefficient) عند التخفيف اللانهائي (infinite dilution) :

$$D = \frac{KT}{f}$$

عندئذ يمكن حساب  $(\bar{M}_w)$  من المعادلة التالية :

$$\frac{D}{S} = \frac{RT}{\bar{M}_w(1 - \bar{v}\rho)}$$

تعتبر هذه الطريقة أكثر ملائمة لتعيين المعدل الوزني للوزن الجزيئي بالنسبة للبوليمرات الطبيعية الأحادية الانتشار مثل

البروتينات وتعطى هذه الطريقة إضافة إلى قيم  $(\bar{M}_w)$  معلومات مفيدة عن انتشار الوزن الجزيئي.

## تعيين المعدل الزوجي للوزن الجزيئي $(\bar{M}_v)$

### Determination of Viscosity Average Molecular Weight

يقصد بالزوجة بشكل عام المقاومة ضد الانسياب (flow resistance) لجزيئات السائل من قبل بعضها البعض. نظراً لكون لزوجة المحاليل البوليميرية المخففة عالية نسبياً مقارنة بلزوجة محاليل المواد ذات الأوزان الجزيئية المنخفضة فقد استغلت هذه الخاصية في تعيين الأوزان الجزيئية للبولимерات. ويسمى الوزن الجزيئي الناتج من هذه الطريقة بمعدل الوزن الجزيئي الزوجي  $(\bar{M}_v)$ . إن هذه الطريقة في قياس الوزن الجزيئي هي نسبية (relative) إذ أنها تعتمد على قياس الزمن الذي تستغرقه كمية معينة من محلول للانسياب خلال أنبوب شعري (capillary tube) (t) في نفس درجة الحرارة. وهناك تعاشير متعددة تستخدم للتعبير عن لزوجة محلول أهمها :

$\frac{t}{t_0}$  : (η<sub>rel</sub>) ١) الزوجة النسبية

$\frac{t}{t_0} - 1 = \frac{t^+ t_0}{t_0}$  : (η<sub>sp</sub>) ٢) الزوجة النوعية

$\frac{\eta_{sp}}{c} = \frac{t - t_0}{t_0 c}$  : (η<sub>red</sub>) ٣) الزوجة المختزلة

η<sub>inh</sub> =  $\frac{\ln \eta_{rel}}{c}$  ٤) العدد الزوجي اللوغاريتمي :

٥) الزوجة الجوهرية [η] :  $\left( \frac{t - t_0}{t_0 c} \right)_c \rightarrow 0$

حيث أن :

t<sub>0</sub> : هو الزمن المستغرق لانسياط كمية معينة من المذيب

t : الزمن المستغرق لانسياط نفس الكمية من محلول ذي

التركيز c

ويتم قياس الوزن الجزيئي بهذه الطريقة بقياس الزمن المستغرق لانسياط كمية معينة من محلول ذو تراكيز مختلفة وذلك بتخفيف محلول بإضافة كميات معينة من المذيب ومزج محلول جيداً في الجهاز.

وما يجب أن تجرى هذه القياسات عندما يكون الجهاز مغموراً في حمام ذي درجة حرارية ثابتة ( $^{\circ}\text{C}$ )  $\pm 0.01$ . وبرسم العلاقة البيانية بين الزوجة المختزلة ( $\eta_{\text{red}}$ ) والتركيز يمكن الحصول على علاقة بيانية. عندما تكون  $(0 = c)$  نحصل على قيمة للزوجة الجوهرية  $[\eta]$ ، ويمكن حساب الوزن الجزيئي للبولимер من الزوجة المحددة باستخدام معادلة مارك - هوينك (Mark - Huink)

$$[\eta] = K M^a$$

حيث أن :

$K$  و  $A$  : ثوابت تعتمد على طبيعة البولимер والمذيب ودرجة الحرارة ويعبر عنها عادة بشكل أكثر عملياً كما يلي :

$$\begin{aligned} [\eta] &= K M^a \\ \log [\eta] &= \log (K M^a) \\ \log [\eta] &= \log K + \log M^a \\ \Rightarrow \log [\eta] &= \log K + a \log \bar{M}_v \end{aligned}$$

ويبيّن (جدول ١) قيم الثوابت  $a$  و  $K$  لبعض البوليمرات المهمة صناعياً.

**جدول (١) : قيم الثوابت :  $K$  و  $a$  لمعادلة مارك - هوينك لبعض البوليمرات**

<b><math>a</math></b>	<b><math>K \times 10^4</math></b>	<b>درجة الحرارة (°C)</b>	<b>المذيب</b>	<b>البوليمر</b>
0.75	2.4	25	داي ميثيل فورماسيد (DMF)	بولي (أكريلونتريل)
2.6	32	25	ميتا - كريسول	نانيون-6
0.70	0.62	30	سايكلو هكسان	بولي (ايسوبيوتيلين)
0.70	0.75	25	أسيتون	بولي (ميثيل ميثا أكريلات)
0.76	0.55	25	بنزرين	
0.79	0.60	20	كلورو فورم	
0.74	0.20	25	بنزرين	بولي ستيرين
0.69	1.7	25	تولوين	
0.68	2.1	25	أسيتون	بولي (خلات الفينيل)