

4- القولية بالنفخ Blow molding

تستخدم هذه الطريقة مع البوليمرات التي يمكن نفخ منصهراتها مثل الزجاج وتستخدم لإنتاج الحاجيات المجوفة مثل قناني الماء والحاويات ولعب الأطفال وبعض الحاجات البيتية الأخرى وتتم عملية التصنيع على ثلاثة مراحل:

1- صهر البوليمر أو تليينه

2- تكوين التشكيل الأولي والذي يسمى Perform or Parison في قالب وهو عبارة عن تركيب أنبوبي يجري تكوينه بواسطة الحقن أو البثق.


3- نفخ التشكيل الأولي ليأخذ شكل القالب

وهناك نوعين من الطرق تستعمل لبثق منصهر البوليمر الأولى تسمى القولية بالنفخ الحقنية Injection blow molding والثانية تسمى

Extrusion blow molding القولية بالنفخ البثقية

القولبة بالنفخ الحقنية	القولبة بالنفخ البثقية
Injection Blow Molding	Extrusion Blow Molding
طاقة التصنيع أعلى نسبياً وخاصة للحاجيات الصغيرة والمتوسطة الحجم.	طاقة التصنيع أعلى نسبياً وخاصة للحاجيات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
صقل والسيطرة على سمك وأبعاد الحاجة المصنوعة يكون أدق نسبياً.	عملية الإنتاج سريعة ومستمرة.
يمكن بهذه الطريقة تصنيع حاجيات عديدة التناظر.	تحتاج إلى قالب واحد بسيط نسبياً لكل قطعة.
إن هذه الطريقة أقل تذبذباً لمنصهر البوليمر مخلفات البوليمر.	تكاليف المعدات أقل.
لذلك فهي لا تحتاج إلى وحدة إعادة طحن يكون للمواد الملونة يكون أحسن	يمكن تصنيع الحاجيات الكبيرة الحجم.
يكون للحاجيات المصنعة بعض الخصائص المرغوبة مثل اللمعان .	الحاجيات المصنوعة بهذه الطريقة تكون قليلة التوتّر.

ينزل المنصهر بين نصفي القالب ثم يغلق القالب على التشكيل الأولي بعدها يتم نفخه ليأخذ شكل القالب بعد فترة من الزمن يبرد منصهر البوليمر بعد أخذه شكل القالب المطلوب. يفتح نصفي القالب وتؤخذ الحاجة المصنوعة.



إن الغاية الأساسية للقولبة بالنفخ هو صناعة نواتج ذات مواصفات جيدة بسرعة عالية وبتكاليف اقل باستعمال معدات بسيطة للتصنيع.

هناك عوامل رئيسية في هذا النوع من القولبة قسم منها متعلق **بالخصائص التصنيعية والتشغيلية** مثل الخواص الانسيابية ، درجة حرارة القالب، زمن الدورة الواحدة، سرعة التبريد

والأخرى متعلقة **بخواص الحاجة المصنوعة** بهذه الطريقة مثل الصلادة ومرونة الحاجة المصنعة، نوع البوليمر ومواصفاته الضوئية مثل اللمعان، تجانس السمك ومدى الانكماش الحاصل بسبب التبريد المفاجئ. القوالب المستخدمة هنا تكون من النوع الرخيص ولا تحتاج إلى تحمل قوة كبيرة مثل سبائك الالمنيوم أو الخارصين وتجب إن تجهز بمنظمة تبريد مبنية ضمن تركيب القالب.

أدخلت العديد من التحويلات على هذه الطريقة ولعل من أهمها تقليل زمن دورة التصنيع Cycle time أيضا أدخلت فكرة القوالب المتعددة الفجوات **Multy cavity molds** حيث يتم بثق التشكيل الأولي **Parison** في عدد من تجاويف القوالب في آن واحد قد تكون هذه القوالب بشكل ثابت أو متحرك حول فوهة الحقن أو البثق.