

مخطط الاتزان الحراري

# مخططات الاتزان الحراري


## المعاصرة السابعة:

**الأهداف:** أن يكون الطالب قادرا على:

- تطبيق قاعدة ليفر (lever rule) أو قاعدة الخط المستقيم.
- تحليل مخططات الاتزان الحراري للبيئات الثنائية.

## قاعدة ليفر (lever rule):

ذكرنا سابقا أنه بالإمكان حساب نسبة كل طور من أطوار البيئات الثنائية وذلك باستخدام قاعدة ليفر، وهي قاعدة بسيطة جدا إذا تم فهمها وتطبيقها. والكرويض هذه القاعدة سوف نقوم باستخدام أحد الأشكال البسيطة لمخططات الاتزان الحراري للبيئات الثنائية (شكل ٧-١).



التركيب %

(شكل ٧-١)

- ١- هذا المخطط يحتوي على بيئة مكونة من مادتين A, B. المحور السفلي يمثل تركيب البيئات أو نسب الخطط والمحور العمودي يمثل درجة حرارة البيئات.
- ٢- نسبة A على يسار الرسم هي ١٠٠% وتقل كلما اتجهنا يمينا حتى تصل إلى ٠%.
- ٣- نسبة B على يمين الرسم هي ١٠٠% وتقل كلما اتجهنا يسارا حتى تصل إلى ٠%.
- ٤- يوجد داخل الرسم طوران هما السائل والجامد.
- ٥- يسمى الخط العلوي بخط الانصهار ويحدد التحول البيئات إلى الحالة السائلة، والخط السفلي يسمى بخط التجمد.
- ٦- هناك ثلاث مناطق ممثلة داخل المخطط:
  - أ) منطقة بها الطور السائل
  - ب) منطقة بها الطور الجامد
  - ج) منطقة بها طورين هما السائل والجامد معا

٧- إذا أردنا حساب نسب الأطوار في المخطط ونقل مثلا عند النقاط P,O,N فهي كالآتي:

**عند النقطة P :**

عند طور واحد فقط هو الطور الجامد وبالتالي فإن نسبة الجامد 100 %

**عند النقطة N :**

عند طور واحد فقط هو الطور السائل وبالتالي فإن نسبة السائل 100 %


**أما عند النقطة O :**

عند طورين هما السائل والجامد وبالتالي لا يمكن معرفة النسب إلا باستخدام قاعدة ليفر. ومن هنا نستخرج أنه في حالة وجود طورين تلجأ إلى استخدام هذه القاعدة.

**خطوات تطبيق قاعدة ليفر عند النقطة O :**


**الخطوة الأولى:**

- 1- نرسم خطاً مستقيماً يوازئ المحور السيني ويمر في النقطة O .
- 2- نقاطع الخط مع المحور السيني بمثل فرجة حرارة التجمد عند هذه النقطة.
- 3- نحدد نقاط تقاطع الخط المستقيم مع خط الانسيهار (النقطة L) وخط التجمد (النقطة S).



**الخطوة الثانية:**

- 1- نرسم خطوطاً إسقاطية من النقاط A,B عمودية على المحور السيني.
- 2- نحدد نقاط التقاطع مع المحور السيني ونحدد النسب  $W_L, W_O, W_S$  لكل مادة .
- 3- نطبق قاعدة التخط في أحد الاتجاهات بين النسب A و B



**الخطوة الثالثة:**

**تطبيق قاعدة ليفر:**

**نسبة الطور الجامد (قانون اليمين)**


$$X_s = \frac{W_L - W_O}{W_L - W_S} \times 100$$

**نسبة الطور السائل (قانون اليسار)**

$$X_L = \frac{W_O - W_S}{W_L - W_S} \times 100$$

مع ملاحظة أنه يمكن لها قانون اليمين والسائل لتسهيل تطبيقها على المخططات الأخرى

## تطبيقات



شكل (٤.٧) مخطط الإز ان الحراري لنسبة النحاس و النيكل

- ١- سبيكة من النحاس والنيكل تحتوي على ٤٧ % كتلة النحاس و ٥٣ % نيكل عند درجة حرارة ١٣٥٠ °م . باستخدام مخطط الإز ان الحراري لهذه السبيكة احسب:
- نسبة كتلة النيكل في الطور السائل والجامد؟
  - نسبة كتلة النحاس في الطور السائل والجامد؟
  - نسبة كتلة السائل ونسبة كتلة الجامد؟

الحل/

$$W_L = 45 \% \quad , \quad W_S = 58\%$$

$$W_L = 55\% \quad , \quad W_S = 42 \%$$

ب) باستخدام قاعدة ليفر:

$$X_S = \frac{W'_S - W''_S}{W'_S - W'_L} \times 100 = \frac{58 - 53}{58 - 45} \times 100 = 38\%$$

$$X_S = \frac{W'_S - W''_S}{W'_S - W'_L} \times 100 = \frac{53 - 45}{58 - 45} \times 100 = 62\%$$

$$X_S = 100 - X_L$$

أو بطريقة أخرى: